

DULFU Havari og hændelsesrapporter 2017

Dato:	18.04.17
Flytype:	Savannah
Motor:	ROTAX 912 UL
Flyvningens art	Skole/solo
Vejr	CAVOK
Sted	EKSN
Personskade	ingen
Flyvningens fase	Landing
Materielskade	Næsehjul bukket
Hændelsesforløb	Under landing blev der korrigeret for turbulens, men for sen neutralisering af sideror, hvorved næsehjulet ramte asfaltbanen i en skæv vinkel og ophænget blev bøjet.
Bemærkninger	ingen

Dato:	21.05.17
Flytype:	Jabiru
Motor:	Jabiru 2200
Flyvningens art	Privat
Vejr	
Sted	Ejer Bavnehøj
Personskade	ingen
Flyvningens fase	landing
Materielskade	næsehjul og propel og halefinne/sideror
Hændelsesforløb	Motorstop. Flyet tipper over ved nødlanding
Bemærkninger	Ikke ideel nødlandingsplads

Dato:	06.07.17
Flytype:	Jabiru
Motor:	Jabiru 2200
Flyvningens art	Privat
Vejr	
Sted	Frankrig
Personskade	ingen
Flyvningens fase	landing
Materielskade	Totalskade
Hændelsesforløb	Hønsler, knækker hovedhjul og vender rundt
Bemærkninger	

Dato:	06.07.17
Flytype:	Aeroprakt A-22L2
Motor:	ROTAX 912 ULS
Flyvningens art	Privat
Vejr	CAVOK
Sted	Djursland
Personskade	ingen
Flyvningens fase	landing
Materielskade	næsehjul og propel og v.vinge
Hændelsesforløb	Ved landing i højt græs bremses flyet kraftigt og vælter venstre over. Venstre vinge, propel mm. Beskadiges.
Bemærkninger	Det kan være svært at vurdere en marks beskaffenhed fra luften.

Dato:	05.08.17
Flytype:	JORA
Motor:	ROTAX 582 2T
Flyvningens art	Privat
Vejr	CAVOK
Sted	EDAX
Personskade	ingen
Flyvningens fase	En route
Materielskade	Motor
Hændelsesforløb	Motor satte sig.
Bemærkninger	

Dato:	16.10.17
Flytype:	VL-3
Motor:	Rotax 912
Flyvningens art	Privat
Vejr	CAVOK
Sted	Audebo (nord for EKHK)
Personskade	2 omkomne
Flyvningens fase	En route
Materielskade	Total
Hændelsesforløb	Under en træningsflyvning/PFT mister piloterne kontrollen med flyvemaskinen. Flyvemaskinen går i spin og piloterne får ikke kontrol over maskinen, hvorfor den rammer jorden og begge piloter omkommer.
Bemærkninger	Rapport udgivet 16.03.2018