

Dato:	06.04.2019
Type:	Havari
Reg:	OY-9362
Flytype:	CTSW
Motor:	Rotax 912ULS
Flyvningens art	Privat
Vejr	VFR
Sted	EKTD
Personskade	Ingen
Flyvningens fase	Landing
Materielskade	Vinger, Kabine, propel og næsehjul
Hændelsesforløb	Hønser ved landing med for høj fart
Bemærkninger	Standard landings fejl, når flyet 'hønser' skal man give lidt støttegase og/eller holde pinden i maven.

Dato:	21.04.2019
Type:	Hændelse
Reg:	OY-9322
Flytype:	ATEC Zephyr
Motor:	Rotax 912 ULS
Flyvningens art	Privat
Vejr	VFR
Sted	EKML
Personskade	Ingen
Flyvningens fase	Start
Materielskade	Køler utæt
Hændelsesforløb	Efter start fra Måløv stiger kølevandstemperaturen drastisk. Motor sættes i tomgang og sikkerhedslandes på EKML. Køleren tætnes og flyet kan flyve hjem til EKHK
Bemærkninger	Manglende kontrol med "cabin heat assembly" gjorde at denne var løs og kunne gnave hul på køler.

Dato:	10.05.19
Type:	Havari
Reg:	OY-9384
Flytype:	Jabiru
Motor:	Jabiru A 2200
Flyvningens art	Privat
Vejr	VFR
Sted	EKVD Vamdrup
Personskade	Ingen
Flyvningens fase	Landing
Materielskade	Propel, Stræber, fuselage
Hændelsesforløb	Efter landing drejer flyet til venstre og påkører et skilt
Bemærkninger	Piloten mister kontrollen med flyet efter landing, uopmærksomhed?

Dato:	11.05.2019
Type:	Havari
Reg:	OY-9285
Flytype:	Savannah
Motor:	Jabiru A 2200
Flyvningens art	Privat
Vejr	VFR
Sted	EKML
Personskade	Ingen
Flyvningens fase	Landing
Materielskade	Næsehjul inkl. ophæng, propel, cowling, forrude.
Hændelsesforløb	Ved landing knækker akslen der holder forhjulet og næsen går i jorden
Bemærkninger	Det er set ved andre lejligheder at forhjulsaksel og -beslag er en kritisk komponent på Savannah, jævnlig inspektion anbefales.

Dato:	05.06.19
Type:	Havari
Reg:	OY-9498
Flytype:	Aeroprakt A22
Motor:	Rotax 912 ULS
Flyvningens art	Privat
Vejr	VFR
Sted	EKRS Ringsted
Personskade	Ingen
Flyvningens fase	Landing (landingsøvelser)
Materielskade	Højre hovedhjul, venstre vinge.
Hændelsesforløb	Ved hård landing på højre hovedhjul 'hønser' flyet og krænger til venstre hvorved venstre vinge går i jorden.
Bemærkninger	Da det er den tiende landing under vellykkede landingsøvelser, kan man tænke sig at piloten har 'mistet' koncentrationen og derfor ikke reagerer hensigtsmæssigt da flyet 'hønser'

Dato:	10.06.19
Type:	Havari
Reg:	OY-9478
Flytype:	Aeroprakt A22
Motor:	Rotax 912 ULS
Flyvningens art	Skoling
Vejr	VFR
Sted	Kræmmersten, privat plads syd for EKHK
Personskade	Elev og PIC lettere kvæstede, skader i ansigt og ben.
Flyvningens fase	Start
Materielskade	Flyet totalskadet
Hændelsesforløb	Efter start staller flyet og venstre vinge fanger korn/jord og flyet går på næsen i jorden.
Bemærkninger	En kombination af højt græs, kort bane, lokale forhindringer og forhastede beslutninger gør havariet uundgåeligt.

Dato:	19.06.19
Type:	Havari
Reg:	9-394
Flytype:	Savannah ICP VG2
Motor:	Rotax 912 UL
Flyvningens art	Skoling
Vejr	VFR
Sted	EKSN
Personskade	ingen
Flyvningens fase	Landing
Materielskade	Foraksel, forgaffel, propel
Hændelsesforløb	Ved landing 'hønser' flyet og landes på forhjul hvorved foraksel bryder sammen.
Bemærkninger	Et velkendt forløb ved landing og muligvis forværret af en svag foraksel som set på Savannah før.

Dato:	22.06.2019
Type:	Havari
Reg:	OY-9455
Flytype:	Pipstrel Alfa Trainer
Motor:	Rotax 912 ULS
Flyvningens art	Privat
Vejr	VFR
Sted	ENKJ Kjeller
Personskade	Ingen
Flyvningens fase	Landing
Materielskade	Næsehjul og propel beskadiges.
Hændelsesforløb	Umiddelbart før flare, falder flyet 'igennem' og rammer med næsehjulet først.
Bemærkninger	Lokale vindforhold kan måske tænkes at have haft indflydelse på forløbet.

Dato:	25.06.19
Type:	Havari
Reg:	OY-9876
Flytype:	Pipistrel Virus SW
Motor:	Rotax 912 IS
Flyvningens art	Privat
Vejr	VFR
Sted	EKGO
Personskade	ingen
Flyvningens fase	Landing
Materielskade	Forben, propel
Hændelsesforløb	Under landing synker flyet 'igennem' og rammer banen så hårdt at forben knækker.
Bemærkninger	Lokale vindforhold kan måske tænkes at have haft indflydelse på forløbet.

Dato:	30.06.19
Type:	Havari
Reg:	OY-9442
Flytype:	ATEC Faeta
Motor:	Rotax 912 ULS
Flyvningens art	Privat
Vejr	VFR
Sted	Privat plads ved Haderslev
Personskade	ingen
Flyvningens fase	Landing
Materielskade	Forben, propel
Hændelsesforløb	Under landing synker flyet 'igennem' og lander i mark før banes tærskel, dette medfører at forben knækker.
Bemærkninger	Fokus på at lande 'kort' har måske bidraget til at landingen ikke gik efter bogen.

Dato:	16.08.19
Type:	Hændelse
Reg:	OY-9452
Flytype:	Fly Syntesis Storch CL
Motor:	Rotax 582
Flyvningens art	Skoling
Vejr	VFR
Sted	EKVJ
Personskade	ingen
Flyvningens fase	Enroute
Materielskade	ingen
Hændelsesforløb	Under landingsøvelser sætter motor ud og flyet sikkerhedslandes af instruktør.
Bemærkninger	Sikringsring til stempel var knækket og gik ned i cylinder.

Dato:	22.09.19
Type:	Havari
Reg:	OY-9460
Flytype:	ATEC Faeta
Motor:	Rotax 912 ULS
Flyvningens art	Privat
Vejr	VFR
Sted	EKRS Ringsted
Personskade	Ingen
Flyvningens fase	enroute
Materielskade	Motor
Hændelsesforløb	Motorstop, nødlanding på pladsen
Bemærkninger	Motor defekt

Dato:	14.09.19
Type:	Hændelse
Reg:	OY-9397
Flytype:	Dynamic WT9
Motor:	Rotax 912 ULS
Flyvningens art	Privat
Vejr	VFR
Sted	EKSL Slaglille
Personskade	Ingen
Flyvningens fase	Start
Materielskade	Ingen
Hændelsesforløb	Motorstop, nødlanding på pladsen
Bemærkninger	Benzin forurennet

Dato:	03.10.19
Type:	Havari
Reg:	OY-9304
Flytype:	Savannah MXP-740
Motor:	Rotax 912 ULS
Flyvningens art	Omskoling
Vejr	VFR
Sted	EKSP Skrydstrup
Personskade	Ingen
Flyvningens fase	Landing
Materielskade	Næsehjul og propel
Hændelsesforløb	Ved landing brækker beslag på næsehjul og propellen går i jorden.
Bemærkninger	Det er set ved flere lejligheder at forhjulsaksel og -beslag er en kritisk komponent på Savannah, jævnlig inspektion anbefales.

Dato:	21.10.19
Type:	Havari
Reg:	9-394
Flytype:	Savannah ICP VG2
Motor:	Rotax 912 UL
Flyvningens art	Privat
Vejr	VFR
Sted	EKSN
Personskade	ingen
Flyvningens fase	Landing
Materielskade	Foraksel, forgaffel, propel
Hændelsesforløb	Ved hård landing på forhjul hvorved foraksel bryder sammen.
Bemærkninger	Et velkendt forløb ved landing og muligvis forværret af en svag foraksel som set på Savannah før.

Dato:	21.10.19
Type:	Havari
Reg:	OY-9351
Flytype:	Eurostar
Motor:	Rotax 912 ULs
Flyvningens art	Privat
Vejr	VFR
Sted	Thisted
Personskade	Let
Flyvningens fase	Landing
Materielskade	Totalskade
Hændelsesforløb	Ved landing med lav fart gives gas og flyet trækker til venstre og havarerer i træer
Bemærkninger	Kunne tyde på at farten har været så lav at P-faktoren har trukket flyet mod venstre.